叉车电子称使用不当造成的损失

很多电子产品坏的快的原因都是因为我们自己使用不当。今天我们来介绍的是叉车电子称使用不当造成的损失，有[叉车电子称](#)的朋友一定要来看看。

使用操作

- (1) 严禁超载。
- (2) 使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在叉车的中间位置，让叉车四个传感器平衡受力。切勿将托盘等货物放置在车叉的前端进行称重，从而导致传感器受力不均，影响叉车电子称使用寿命。
- (3) 作业过程中，在重载状态下不能快速下降，以免有损液压油缸和称重主件。
- (4) 在重载状态下，推运叉车电子称，不能升高液压装置。
- (5) 禁止在叉车电子称上进行电弧焊作业，切不可使用传感器成为电弧焊回路的一部分。

使用环境

- (1) [叉车电子称](#)仪表虽经防水等处理，但应用时也需注意防暴晒、防水等。不建议露天环境下时间太长。
- (2) 前后脚轮标准采用聚氨酯材料，应避免在高温地面使用，以免损伤。
- (3) 非特殊防爆产品，请勿应用于易燃易爆场合。防爆产品在易燃易爆场合应用时也应注意不要受到强烈撞击，以免因撞击产生火花。
- (4) 叉车电子称充电时，请远离易燃易爆场合。

维护保养

- (1) 叉车电子称不工作时，请勿放置重物在秤体上。
- (2) 在第一次使用时，先将预存的电量用完再充电，第一次充电要 12 个小时以上。
- (3) 称重显示器没电前会出现欠压提示，这时应立即充电以保证蓄电池的使用寿命。前三次都必须在 10-12 个小时内充分充电，确保完全激活蓄电池，以后每次充电 4-6 小时即可，蓄电池损坏会影响叉车的正常使用和称重显示器的稳定。
- (4) 仪表充电时使用 220V 交流电源。
- (5) 吊秤使用发生故障时，请及时通知我公司专业工程师进行检查整理，用户不得随意拆开机箱，更不得随意更换内部零件；操作人员和仪器维修人员均需通过专门培训才能从事操

作和维修。

我司专业销售各类衡器您可能还会感兴趣的有：**电子吊钩秤**，**电子地磅称**，**钢瓶秤**，**地磅秤**，**数显测力仪**，**叉车电子称**等产品哦！详情请关注实干。